

第21回身近な水環境の全国一斉調査 川への思い記録シート

団体名	株式会社 日水コン
河川名	大川
地点名(可能 であれば)	南天満公園、天満橋付近 北緯 34度 41分 29.57秒 東経 135度 31分 0.10秒



このスペースに写真を1から4枚程度貼り付けてください(この文書は削除しても結構です。)

コメント:

CODの検査結果は、1回目 7mg/L、2回目 6mg/L、3回目 8mg/Lであった。
大阪市のホームページより、基準値よりも今回の結果が上回った要因として、
前日の夜、上流付近で雨が降ったことで、上流の影響を受けやすい大川
ではCODの調査で 8mg/L が測定されたと考えらる。